

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	佛山市顺德区占龙五金制品有限公司	统一社会信用代码	9144060632328153X1
检测报告编号	JZDQ2503099	检测任务编号	JZDQ2503099
所属行业	金属结构制造	企业规模	小型
联系人姓名	龙淑青	联系电话	
用人单位地址	广东省佛山市顺德区乐从镇良教马滘缸瓦墩前座		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东锦泽检测技术有限公司
项目负责人	刘澳
项目组成员	黄小海、刘澳、向葛

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-04-02	黄小海、刘澳	龙淑青
现场采样	2025-04-10	向葛、刘澳	龙淑青
现场测量	2025-04-10	向葛、刘澳	龙淑青

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	
	调查

现场采样相片



采样

现场测量相片



测量