

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	佛山市顺德区冉隆海塑料制品厂	统一社会信用代码	92440606L18021259B
检测报告编号	JZDQ2504093	检测任务编号	JZDQ2504093
所属行业	塑料零件及其他塑料制品制造	企业规模	微型
联系人姓名	冉美玲	联系电话	
用人单位地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇桑麻工业区二路 30 号 F1 之一		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东锦泽检测技术有限公司
项目负责人	张进
项目组成员	张进、黎汝艳、吴镇

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-05-06	张进、黎汝艳	冉隆海
现场采样	2025-05-14	张进、吴镇	冉隆海
现场测量	2025-05-14	张进、吴镇	冉隆海

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 10:42 2025-05-06 星期二 雨 28°C 佛山市顺德区 冉隆海塑料制品厂 经纬度: 22.804100°N, 113.4165640°E 今日水印 水印相机 调查
--------	--

现场采样相片	 09:48 2025-05-14 星期三 多云 27°C 佛山市顺德区·丹隆海星塑料制品厂 经纬度: 22.801136°N, 113.165713°E 今日水印 水印 (11.5.12) 采样
---------------	---